

# 廁所整修與改善記錄

(請對應申請計畫書中需改善項目進行記錄與說明，表格請自行增列或刪減)

## 一、改善項目：安全機能狀況

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：磁磚剝落破損	說明：地壁全面剔除重新施作	說明：壁磚全面更新
改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：未設置安全扶手	說明：增設小便斗安全扶手	說明：增設L型扶手及倒T型扶手、廁所增設警急求助鈴。

## 二、改善項目：廁所衛生狀況

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：管線阻塞或漏水	說明：管線全面重新配置	說明：改善管線阻塞及漏水狀況
改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：地板排水不良	說明：地坪洩水重新調整	說明：地面改善無積水狀況

### 三、改善項目：使用者需求及平權

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：未考慮平權及性別友善規劃	說明：增設隔間區隔，減少共用尷尬	說明：1F 提供性別友善廁所規劃
改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
		
說明：未設置無障礙廁所	說明：規劃無障礙使用空間	說明：設置符合規範無障礙廁所及設施設備



#### 四、材質耐久性及維護

改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
	 2024-11-06 12:49 土城區·永安街115巷22號 新北市立土城國民中學	
說明：設施耐久性不佳	說明：隔間板材改用 13mm 熱固樹脂板，提高耐用性	說明：門片五金採用不鏽鋼材質
改善前（現況說明）	改善中（整修情況）	改善後（完成說明）
	 2024-11-06 12:40 土城區·永寧路18號 新北市立土城國民中學	
說明：無省水設計	說明：衛生設備全數更新	說明：採用省水認證標記產品